



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ



ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ XXX30

«29» Июль 2007г.

№ 30/21 1299

416507 г.А.

Тел., факс () - 4 - 20 - 63

ЗК, НО-1

~~ЗК, НО-1~~

~~разберитесь~~

~~с/02.02.07~~

Командиру войсковой части XXX39

При обработке видеoinформации боевых заходов с применением НАР и НПТУ объекта Nu-28Н не представляется возможным определение ошибок прицеливания экипажа из-за неудовлетворительного состояния мишеней Ц240, 241 (неконтрастное изображение по отношению к подстилающей поверхности после выгорания площади мишеней и прилегающей территории).

Для оценки точностных характеристик применения НАР №1 и №2 и НПТУ при проведении СГИ Nu-28Н на базе войсковой части XXX50 прошу привести в соответствие с инструкцией...» состояние мишеней Ц240, 241 на полигоне 200.

Все цели должны быть видеоконтрастными, для чего необходимо произвести обсыпку периметров (обвалований) мишеней и центральных перекрестий материалом типа «мел». Ширина линий обсыпки должна составлять не менее 2м.

Регистрацию точек падения боеприпасов прошу обеспечить с последующим разделением по заходам.

Командир войсковой части XXX30

полковник

 М.Б